

806 анализатор	3000			Г6-35,36	7500
814,815 анализатор	4500			Г6-37	2000
825 анализатор	6000			ГКЧ 52,53,54,56,57,58,59,60, 61,70 (P2-52- 61,70)БЛОК индикации Я2P67 от этих приборов 4500р	10000
903 анализатор	6000			Д-5090	500
818,819,823,831 анализатор	2500			Д-5090А	500
				Д1-13А	100
Б1-11	100			Д1-14/1	5000
Б1-4	100			Д3-27	100
Б2-1	200			Д3-28А	100
Б2-1	200			Д3-29	100
Б2-4	100			Д3-32А	100
Б5-10	100			Д3-34А	100
Б5-11	200			Д3-35А	100
Б5-12	200			Д3-36А	1000
Б5-13	200			Д3-37	1000
Б5-21	50			Д3-38	1000
Б5-29	200			Д5-20	50
Б5-43-50	300			Д5-21	50
Б5-67	2000			Д5-22	50
Б5-70,71	1000			Д5-30Б	100
РППТН	1500			ДК1-12,15	7000
Б5-71	1000			ДК1-16,18,23	20000
Б5-75	10000			Е4-11	500
Б5-8,9	100			Е6-135	500
БВЧ от МКЗ-71	50000			Е6-13А	1000
В1-9	5000			Е6-15,16	100
В1-12	3000			Е6-17,18	300
В1-13	3000			Е6-18/1	1000
В1-15	8000			Е7-10	2000
В1-16	4500			Е7-11	350
В1-18	6000			Е7-12 с ЗИП 4500	4000
В1-28 без зип 21 000 с ЗИП 25 000	25000	3 блока		Е7-13	1200
17000 с ЗИП 23 000	23000			Е7-14 С ЗИП 4500	3000
В2-38	7000			Е7-15,16	1500
В2-39	7000			Е7-8	5000
В3-33	100			Е7-9	500
В3-38 В	100			Е8-4	1000
В3-38А,Б	100			Е8-5	7000
В3-48А	350			И1-8	3500

В3-49	3500		И1-9	2500
В3-52/1	300		И1-10	7000
В3-56	500		И1-11	3500
В3-57	300		И1-12	1000
В3-59	3000		И1-14 с ЗИП 3500	2500
В3-60	1500		И1-15 с ЗИП 4500	3000
В3-62 с ЗИП 3000	1000		И1-17,18	9000
В3-63 без зип 8000 с ЗИП 10000	10000		И2-23,24	4000
В4-12,14,18	200		И2-26	4500
В4-16,А	1500		И9-2,3	3500
В4-17	1500		И4-3	300
В4-24 без зип 7000 с ЗИП 15 000	15000		И4-4	1500
В7-16 1500 В7-16А 1200			И4-5	2000
В7-18	9000		ИИВ	300
В7-21	1500		К2-34,38	15000
В7-21А	5000		К2-43	5000
В7-22,А	600/700		К2С-57-62	ДОГ.
В7-23	2000		К505	1000
В7-27	2000		К506	1000
В7-28	2000		К540	5000
В7-29	1200		К541	1000
В7-30	1500		КИСК-3,2/7/16	100
В7-31	1200		КСМ и т.д.	до 5000
В7-32	2000		КСМ-2	500
В7-34	5000		КСП-3	500
В7-34А	4000		КСП-4	500
В7-35	1500		КСП, КСУ, КСД	от 500
В7-36	200		Л2-22	2000
В7-37	100		Л2-23	500
В7-38	500		Л2-27	1000
В7-39	7000		Л2-32	1000
В7-40/1,2,3,4,5 с ЗИП 3000 ящик ДНВ 500	2000		Л2-38	3000
В7-41	100		Л2-41	500
В7-43	4500		Л2-42	4000
В7-45 с ЗИП 4500	3500		Л2-43	1000

В7-46,/1 с ЗИП 5000	4000			Л2-46,47	1000
РВ7-22/32	1000/150 0			Л2-48	500
В7-53,58	3000			Л2-54	200
В9-12	3500			Л2-56 с ЗИП 10 000	7000
В8-7	1000			Л2-60	100
В8-8	300			Л2-68	6000
ВК3-61,А	3500			Л2-69	10000
В9-10	300			Л2-70	10000
В9-5	500			Л2-71	8000
ВК7-9	100			Л2-76 с ЗИП 2500	2000
ВПО-3	100			Л2-77	1000
ВСМ-30ТАС	100			Л2-78 с ЗИП 3500	3000
ВСП-50	50			Л2-80 с ЗИП 12 000	10000
ВУ-15	100			Л3-05	100
				ЛИПСII-10,20,30,50,80	50
Г2-32	100			М1-25	3000
Г2-57	4500			М3-22А с ЗИП 4500	4000
Г2-59	8000			М3-45,46,48	5000
Г3-102,103	1200			М3-47	10000
Г3-104	2500			М3-51,54	до 15 000
Г3-106,107	500/1200			М3-52	1000
Г3-101	6000			М3-56	до 15 000
Г3-109	3000			М3-58/1	1000
Г3-110	10000			М3-90	30000
Г3-111	100			М3-91,92	30000
Г3-112 с усилителем 1500	1000			М3-93	30000
Г3-113	3000			М3-94	30000
Г3-117	5500			М3-95,96	30000
Г3-118	1200			М4100/2	100
Г3-119	12500	2 блока		М4100/3,4,5	100
Г3-120	1500			МК3-68-70	20000
Г3-121	3500			МК3-71	70000
Г3-122	12500			МО-62	100

ГЗ-123	7000		МСР-60М	100
ГЗ-124	8000		МСР-63	100
Г4-20Д	дог.		МЦС-1Б	50
Г4-74,76	600		Н-339	100
Г4-78,79 ,80,81,82,83 с ЗИП 2500	2000		О49-4	300
Г4-90,91,92,93	1200		П138	100
Г4-102	300		ПЗ-15,16,18,19	1000
Г4-104	1000	2 блока	ПЗ-20,21,22	2500
Г4-105	1500		П6-23А	5000
Г4-106,107	500		ПК7-16-22	6000
Г4-108 с ЗИП 3500	2500		ПП-63	50
Г4-109 с ЗИП 3500	2500		ПРОГРАМ. 321	1000
Г4-111	3000		ПЗ24-М	4000
Г4-111А,Б	1000		ПЗ26-1	12000
Г4-116	2500		ПЗ26-2	10000
Г4-117,118	2500		ПЗ-15-20	3000
Г4-128	1000		П5-25-28	3000
Г4-129	3000		ПК-15-22	12000
Г4-139	5500		ВСЕ Р1-	100
Г4-141 С ЗИП 3500	3000		Р1-12	100
Г4-142 С ЗИП 3500	3000		Р1-17	100
Г4-143,144	1000		Р1-18	100
Г4-151 С ЗИП 4500	4000		Р1-19	100
Г4-153	4500		Р1-21	100
Г4-154	4500		Р1-29	300
Г4-155 С ЗИП 4000	3000		Р1-29	100
Г4-156 С ЗИП 4000	3000		Р1-3	100
Г4-158 С ЗИП 6500	6000		Р1-34	100
Г4-158А	12000		Р1-36	100
Г4-159,160	5000		Р1-37	100
Г4-161,/1 С ЗИП 7000	5000		Р1-39	100
Г4-164	12000		Р2-34,37,38	2000
Г4-165	1000		Р2-43,44,45	5000
Г4-175 С ЗИП 30 000	20000		Р2-50	7000
Г4-176	12000		Р2-52-61,70,71	14500
Г4-193-198	10000		Р2-65 с ЗИП 15 000	10000

Г4-201,201/1 С ЗИП 70 000	50000			Р2-66,67 С ЗИП 7000	5000
Г4-202	70000			Р2-68,69 с ЗИП 10000	8000
Г4-204	30000			Р2-73,75,78	16000
ГЕНЕРАТОРЫ 200				Р2-83,86	17000
Г5-27-30	4000			Р2-98-116 с ЗИП 16 000	14000
Г5-46	5000			Р4-11	7000
Г5-49	4000			Р4-23	7000
Г5-44	1000			Р4-36,37,38	16000
Г5-47	3000			РК2-47	4500
Г5-48	1200			Р3003	500
Г5-50	4500			Р3009	100
Г5-35,37	5000			Р3026/1/2	50000
Г5-53	5000			Р33	100
Г5-54	1200			Р333	100
Г5-56	5000			Р345	300
Г5-60	5000			Р355	100
Г5-61,62	5500			Р386	500
Г5-63 С ЗИП 3000	2500			Р40104,105,106,107	500
Г5-64,66	5000			Р40103	12000
Г5-67	2000			Р40108	5000
Г5-69	7500			Р40115	25000
Г5-72	3000			Р40116	50000
Г5-75	3500			Р403	100
Г5-78	3000			Р4085	1000
Г5-79 с ЗИП 7500	6000			Р4085М1	3000
Г5-80	17000			Р4830/1/2	300
Г5-82	4500			Р4831,4833,4834	100
ГК5-83	12000			Р5-8	1500
Г5-84	8000			Р5-10,11,13	2000
Г5-85	2500			Р5016	500
Г5-88	1500			Р5023	3000
Г5-89	6000			Р5025	500
Г5-90	7000			Р5026	1000
Г5-91	7000			Р5053	1000
Г6-15	3000			Р5058	500
Г6-17	2000			Р5069	2000
Г6-26	2000			Р5079	1000
Г6-27	1500			Р5083	3000
Г6-28,29	1500			Р589	100
Г6-8	1000			РГ4-02-07	5000
Г6-30 с блоком питания 5000	4500			РУ3-33	100
Г6-31	2000			РЧ6-01,02,03,04,05	12500
Г6-33	8000			РШ1-10	3000
Г6-34	3500				


		C1-18	100			43-20	4500
		C1-19Б	100			43-22	5500
		C1-48,А,Б	500			43-24	5500
		C1-49	500			43-28	4500
		C1-55	1500			43-30	4500
		C1-57,59,63	1500			43-32	3000
		C1-64, А	3500			43-33	4500
		C1-65	2000			43-34	3500
		C1-65А	2000			43-34(А)	3500
		C1-67,68	600			43-35(А)	3500
		C1-69	1500			43-36	4000
		C1-70	3700			43-38	8000
		C1-71	3000			43-44	4000
		C1-72	100			43-45,46	4000
		C1-73	1200			43-47	5500
		C1-74	5000			43-49	4500
		C1-75	2000			43-51	3500
		C1-76,77	1200			43-54	3500
		C1-78	3000			43-57	1500
		C1-79	2500			43-58	5500
		C1-81	2000			43-60,62	3500
		C1-82	3000			43-61	5000
		C1-83	2000			43-63	6500
		C1-85	7000			43-63/1	7000
		C1-90	1000			43-64	17000
		C1-91	9000			43-64/1	18000
		C1-92	9000			43-65	20000
		C1-93	3000			ЗИП 25 000	22000
		C1-94	100			43-67	2500
		C1-96	3000			43-68	5000
		C1-97	4000			43-69	5000
		C1-98	7500			43-70	4000
		C1-99	4500			43-71	12000
		C100	1000			45-13	3000
		C196	500			46-2	4500
		C197	10000			46-31	25000
		C1-101	1000			46-71,72,73	12000
3 блока		C1-102	7500			47-5,9	2000
		C1-103	9000			47-10,12,13	2500

		C1-104	6500			Ч7-14,15	6000
2 блока		C1-107	1500			Ч7-37	3500
		C1-108	5000			Ч7-38	6500
		C1-112 и А	100			Ч7-39	12000
		C1-114,114/1	3500			Ч7-45	3000
		C1-115	7000			Ш1-1	100
		C1-116	8000			Ш1-8	100
		C1-117,/1	6000			Ш1-9	5000
2 блока		C1-118А	1000			Щ 301	100
		C1-120	9000			Щ1413	200
		C1-121	8000			Щ1513	200
		C1-122	8000	с дополните льными блоками(5 шт) 10 000		Щ1516	200
		C1-124	1500			Щ30	500
		C1-125	3500			Щ301	500
3 блока		C1-126	3500			Щ306/1/2	5000
		C1-127,128,129	3000			Щ31,34	1000
		C1-130	700			Э539	1000
		C1-131	1000			Э545	1000
		C1-137	1000			Э9-155\156	300
		C1-139	1000			Э9-4А	100
		C1-149	25000			Я2М-24	100
		C1-150	1000			Я2М-64	100
		C1-151	1000			Я2М-66 блок ваттметра	3000
		C1-152,154	7000			Я2Р-19	1000
		C1-155	3000			Я2Р-67	2000
		C2-23	8000			Я2Р-70	6000
		C4-25-28,48, 49, 50	3000	2 блока		Я2Р-74	6000
		C4-60	18000	3 блока		Я2Р-76	8000
		C4-73	20000	3 блока		ЯЗЧ-175	3000
		C4-74	18000	1 блок		ЯЗЧ-175/1	3000
		C4-80	23000	2 блока		ЯЗЧ-41	300
		C4-81	14000	2 блока		ЯЗЧ-42	300
		C4-82	14000			ЯЗЧ-51	1000
		C4-83	17000	2 блока		В7-15	50
		C4-84	23000	2 блока		SMV-11	5000



		C4-85	30000	3 блока		NNB111	3000
		C502	100			SMV-8.5	3000
		C511	1500			STK-401A4	100
ЗИП отдельно 3000		C6-11	4500			TEC 41	300
		C6-12	10000			TR0311	100
		C6-5	250			TR491	50
2 блока		C6-7	300			UNIPAN 232Bx2	5000
2 блока		C6-8	3000			UNIPAN 233	5000
		C6-9	3000			UNIPAN 237	5000
		C7-12	4000				
		C7-13	4500				
		C7-16,17	8000				
		C7-19	4500				
		C8-12,13	2000				
		C8-14	3500				
ЗИП отдельно 5000		C8-15	2000				
300р		C8-17	3000				
4 блока		C9-1	4000				
4 блокаС ЗИП 25 000,ЗИП 15000		C9-4,4A	3000				
через проверку я2м66 3000		C9-5,6	5000				
		C9-7	4000				
через проверку я2м66 3000		C9-8	8000				
		C9-9	18000	2 блока			
		C9-10	8000	2 блока			
		C9-14	10000				
		C9-16	3000				
		C9-18	6000				
		C9-27,28	12000				
		СК1-95,110,111	12000				
		СК2-24	10000				
3 блока		СК3-39	2500				
3 блока		СК3-40-42	2000				
		СК3-43	4000				

		СК3-45	10000				
		СК3-46	4000				
		СК4-56	10000				
		СК4-58	10000	2 блока			
		СК4-59	12000	2 блока			
		СК4-61-67	9000	2 блока			
		СК4-72,73	20000	3 блока			
2 блока		СК4-91,92	25000	3 блока			
		СК4-83	18000				
4 блока		СК6-10	4000				
		СК6-13	10000				
		СК7-18	3000				
		СЧВ74	8000				
		ТЕС- ВСЕ ПО	300				
		ТЕС-88	300				
		ТТ-0,1	50				
		ТТ4132/С	100				
		ТТ4134/В	100				
		ТЭС-14	300				
		ТЭС-15	300				
		У2-8	100				
		У3-33	100				
		У3-40	10000				
		У300	5000				
		У358	3000				
		У7-2	100				
		У7-5,6	3000				
		УПУ-1М	1500				
		УПУ10	5000				
		УПЦ-1М	100				
		Ф 5080	100				
2 блока		Ф 563	100				
2 блока		Ф1-4	5000				
2 блока		Ф191	3000	2 блока			
2 блока		Ф192	3000				
2 блока	ЗИП отдельн о 5000	Ф195	50				

2 блока	ЗИП отдельно о 2000	Ф2-16,18	1500				
2 блока	отдельно	15000	10000				
2 блока		Ф4-16	2000				
2 блока		Ф291	100				
2 блока	зип отдельно о 2000	Ф4101	100				
3 блока		Ф4101	100				
3 блока		Ф4102	50				
3 блока		Ф4830	500				
2 блока		Ф5041	500				
		Ф5051	300				
		Ф5063	300				
		Ф5137	500				
		Ф5125	100				
		ФК2-12	1000				
		ФК2-14	1000				
		ФК2-15,18,	3000	2 блока			
3 блока		ФК2-20	6000	2 блока			
		ФК2-21	6000	2 блока			
		ФК2-22	8000	2 блока			
		ФК2-23	6000	2 блока			
		ФК2-24	6000	2 блока			
		ФК2-25,26	6000	2 блока			
		ФК2-29	10000				
		ФК2-33	20000	2 блока			
		Х1-19	100				
		Х1-38,39	100				
		Х1-42,43,46	5000	2 блока			
		Х1-47	4500				
		Х1-48	5000				
		Х1-49	2500				
		Х1-53	17000	2 блока			
		Х1-54	15000	2 блока			
		Х1-55	15000				
		Х1-56	11000				
		Х5-10	100				
		Х5-23-28 ЗИП отдельно 5000	15000	2 блока			
		ЦУИП	1 000				
		Ч1-50,53	3000				
		Ч1-68,69,70	5000				
		Ч1-73,74	5000				
		Ч1-75,76	20000				
		Ч1-77,78	5000				
2 блока		Ч3-10,13	1000				
